BELZONA REPARE UN SOL EN BETON

ID: 2497

Industrie:	*Sucre*	Localisation du client:	*Sucrerie, USA*
Application:	*Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*	Date de la demande:	*1992*
Substrat:	*Béton*		
Des produits:	** Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4911 (Magma TX Conditioner) ,*		

Problem

Le sucre de betteraves crues et l'humidité ambiante ont entrainé l'érosion de la surface en béton. Avec le temps, le béton de la surface du sol s'est éclaté, posant ainsi un risque d'accidents.

Descriptions des photographies

* 1. Vue du sol endommagé. 2. Les fissures sont coupées en "V" et éliminées. 3. La zone en béton éclaté et les fissures ont été réparés avec Belzona 4111 (Magma-Quartz). ,

Cas d'application

Zone de stockage de sucre de betteraves crues.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona TCC-9.

Faits sur Belzona

Les produits en béton conventionels n'offrent qu'une faible résistance chimique aux substances organiques. La Série 4000 des Polymères Magma Belzona constituent une barrière durable et impénétrable contre une grande variété de produits chimiques agressifs.

Copyright © Belzona International Limited 2024