

BELZONA REMET UNE POMPE A VIDE COMPLETEMENT A NEUF

ID: 2507

Industrie: Pâtes et papiers

Localisation du client: Usine de fabrication de pâte et de papier, Portugal

Application: Pompes volumétriques

Date de la demande: Juillet 1998

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalglide),

Problem

Corrosion étendue sur tous les éléments de la pompe, y compris le rotor, les flasques et les cônes



Descriptions des photographies

* 1. L'étendue de la corrosion est clairement évidente sur la téte de décharge. 2. La téte de décharge remise à neuf. 1. Application en cours sur le rotor. 2. Réassemblage de la pompe. ,

Cas d'application

Pompe à vide de large taille

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona PDP-5.

Faits sur Belzona

L'application Belzona a été réalisée à une fraction de ce qu'aurait coûté une nouvelle unité; de plus, la résistance à l'érosion/corrosion de Belzona 1341 allongera la vie de service de la pompe au-delà de celle d'une pièce d'équipement non protégée.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer