

BELZONA PROTEGE UN VENTILATEUR D'UNE BALAYEUSE DE RUES

ID: 2571

Industrie: *Chauffage, ventilation et climatisation*
 Application: *Ventilateurs, soufflantes et compresseurs*
 Substrat: *Acier*
 Des produits: ** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,*

Localisation du client: *Municipalité au Québec, Canada*
 Date de la demande: *Mai 2006*

Problem

Les pales de ventilateurs ont subi une sévère abrasion causée par l'entrée des particules solides dans la balayeuse



Descriptions des photographies

* 1. Localisation du ventilateur sur le véhicule 2. Vue des dommages sur le ventilateur 3. Application du Belzona 1311. Le ventilateur a besoin d'un équilibre avant de pouvoir être utilisé; 4. L'inspection après un an montre Belzona 1311 en excellent état ,

Cas d'application

Balayeuse de rues de type Elgin

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FBC-15. Des renforts métalliques ont été utilisés avec le produit Belzona pour recréer les profils d'origine.

Faits sur Belzona

Le client a investi dans deux unités de Belzona 1311 et a épargné le coût d'un nouveau ventilateur de 3000€. Après 500 heures de services, l'équivalent d'une saison, le ventilateur est toujours en excellente condition et aucune retouche n'était nécessaire.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

BELZONA
 Réparer • Protéger • Améliorer