

BELZONA RECONSTRUIT LE VENTILATEUR D'UNE BALAYEUSE DE RUES

ID: 2572

Industrie: *Chauffage, ventilation et climatisation*
 Application: *Ventilateurs, soufflantes et compresseurs*
 Substrat: *Acier*
 Des produits: ** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal),*

Localisation du client: *Municipalité au Québec, Canada*
 Date de la demande: *Mars 2005*

Problem

Usure sur les pales du ventilateur. Le client voulait éviter de remplacer la pièce en question.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale du ventilateur et de l'usure sur les pales 2. Les plaques d'acier reconstruites sur le site 3. Les plaques en place et revêtues avec Belzona 1311 4. Inspection trois ans plus tard ne montrant aucun signe d'usure ,

Cas d'application

Ventilateur d'un camion balayeur de type Busher

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FBC-15. Les plaques en acier ont été préparées pour chaque pale afin de restaurer la structure. Ces plaques ont été collées avec Belzona.

Faits sur Belzona

La client a épargné 3000€ par un investissement de seulement 300€ en produits Belzona car le ventilateur n'avait aucun besoin d'être remplacé. Une inspection a eu lieu trois ans plus tard ne montrant aucune usure remarquable.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Réparer • Protéger • Améliorer