

BELZONA RE-ASSEMBLE UN PALIER D'ATTELAGE

ID: 2592

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Transmission de puissance mécanique

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal),

Localisation du client: Usine manufacturière de calcaire, Troy,
Missouri, Etats-Unis

Date de la demande: Mai 2006

Problem

Le camion devait être remis en service dans les 12 heures, et le palier cassé avait endommagé le dispositif d'attelage.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du véhicule 40t. articulé; 2. Vue de l’attelage. 3. Palier supérieur revêtu de Belzona 1111. 4. Les deux paliers assemblés, prêt à l'attelés à la remorque. ,

Cas d'application

Palier (supérieur centre) d'un camion articulé Volvo

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-7. Aucun agent de démolage n'a été utilisé, ce palier devant servir jusqu'à son usure totale, et de nouvelles cages extérieures furent collées en place.

Faits sur Belzona

Le client utilise régulièrement des produits des Séries 1000 et 2000 Belzona. La réparation fut effectuée en 12 heures, évitant ainsi des délais dans la production.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

