

Belzona repara el eje del generador de un barco

ID: 2602

Industria: Marina
Solicitud: Transmisión de potencia mecánica
Sustrato: Metal
Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,

Ubicación del cliente: Compañía naviera. Egipto
Fecha de aplicación: Febrero, 2005

Problem

El eje del generador gastado estaba localizado en un espacio reducido y angosto



Descripciones de fotografías

- * Vista del eje del generador antes de la reparación ,
- * Preparación de la superficie ,
- * Vista del molde colocado a medida para la aplicación del Belzona® 1111, Se puede observar el exceso del producto saliendo por los agujeros de alivio del molde ,
- * Eje reparado. ,

Situación de la aplicación

El eje del generador en un barco de transporte

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know How MPT-2.

Datos de Belzona

Belzona® reparó exitosamente el eje, en un espacio limitado, sin desmontar el mismo. Esto permitió mantener al barco de acuerdo con su calendario de trabajo sin ningún retraso.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar