

# Belzona mantiene la seguridad en el aeropuerto para los viajeros

ID: 2612

Industria: *Industria general*  
Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*  
Sustrato: *Concreto*  
Productos: *\* Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer) Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner)*,

Ubicación del cliente: *Aeropuerto, Alabama, Estados Unidos.*  
Fecha de aplicación: *2000*

## Problem

*El sellante viejo comenzó a salirse de las juntas. Las placas de acero sobre las juntas, no resolvieron el problema de seguridad, ya que el desnivel en el piso no era resuelto de manera permanente.*



## Descripciones de fotografías

\* El terminal de pasajeros Una de las &acute;reas de aplicaci&acute;n Problema de la junta frente a la escalera mec&acute;nica Aplicaci&acute;n del Belzona® 2221 finalizada ,

## Situación de la aplicación

Juntas de expansión en el terminal de pasajeros.

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-6.

## Datos de Belzona

Las juntas aún en servicio luego de 8 años. La excelente adhesión del producto Belzona® 2221 elimina la posibilidad de futuros daños en el sellante, eliminando el riesgo de accidente de los peatones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar