

Álabes de un ventilador de una barredora de calle protegido con Belzona

ID: 2622

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Ventiladores, Sopladores y Compresores*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 1311 (Ceramic R Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Municipalidad, Québec, Canadá*
Fecha de aplicación: *Mayo, 2006*

Problem

Los álabes del ventilador habían estado expuestos a daños severos, causados por la entrada de partículas a la barredora de calle.



Descripciones de fotografías

- * Localización del ventilador en el vehículo ,
- * Vista del daño en el álabes 3. Aplicación del Belzona® 1311 ,
- * Los álabes necesitan un balanceo dinámico antes de ser usados ,
- * La inspección luego de un año muestra que el Belzona® 1311 está en excelente condición ,

Situación de la aplicación

Barredora de calle tipo Elgin

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona® FBC-15. Se usó una tela metálica con Belzona® para recrear los perfiles correctos.

Datos de Belzona

El cliente invirtió en dos unidades del Belzona® 1311 y se ahorró los 4.000 dólares que hubiera costado comprar un álabes nuevo. Después de 500 horas en servicio, el álabes está en excelentes condiciones y no requiere de ningún retoque.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar