

# BELZONA REPRE UNE BANDE TRANSPORTEUSE

ID: 2625

Industrie: *Énergie*  
Application: *Machines de manutention de solides*  
Substrat: *Caoutchouc*  
Des produits: *\* Belzona 2311 (SR Elastomer) ,*

Localisation du client: *Centrale électrique en Bulgarie*  
Date de la demande: *Août 2002*

## Problem

*Des dégâts mécaniques sur le protecteur / gratoir exposaient le renforcement en métal.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue de l'installation de la bande transporteuse 2. Application du conditionneur avec Belzona 2911 3. Belzona 2311 utilisé pour la reconstruction du dommage. ,

## Cas d'application

Une bande transporteuse de 5 km pour le transport du charbon vers la centrale.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-1.

## Faits sur Belzona

Le client avait besoin d'une réparation entraînant un arrêt de production minimal. Belzona a été choisi pour son efficacité et sa rapidité sans avoir besoin d'équipements spécifiques au contraire de la méthode alternative qui était la vulcanisation à chaud.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer