

BELZONA RESTAURA CARCASA DE BOMBA CORROÍDA

ID: 2630

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Distribuidor de agua potable, región de Lisboa, Portugal

Solicitud: Bombas centrífugas

Fecha de aplicación: Noviembre 2004

Sustrato: Hierro fundido

Productos: * Belzona® 1341 (Supermetalgilde) ,

Problem

La bomba sufría una corrosión significativa.



Descripciones de fotografías

- * Carcasa de bomba corroída ,
- * Salida de bomba corroída ,
- * Aplicación de Belzona® 1341 ,
- * Aplicación concluida ,

Situación de la aplicación

Voluta de bomba de carcasa partida para distribución de agua.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo a los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-5 y CEP-10.

Datos de Belzona

Seis años atrás se había revestido otra bomba similar con Belzona y una inspección reciente mostró que se encontraba en perfectas condiciones, por lo que el cliente no dudó en elegir Belzona de nuevo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar