

REPARATION BELZONA DANS UNE IMPRIMERIE

ID: 2646

Industrie: Industrie générale
Application: Machines de manutention de solides
Substrat: Caoutchouc
Des produits: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Localisation du client: Imprimerie régionale, Royaume-Uni
Date de la demande: Mai 2007

Problem

Large coupure de la bande transporteuse due à un outil métallique laissé sur la bande transporteuse.



Descriptions des photographies

* 1. Bande transporteuse endommagée 2. Préparation en cours 3. Application terminée, avec le client admirant le travail ,

Cas d'application

Les journaux tombaient de la bande transporteuse.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-1.

Faits sur Belzona

A cause de la nature des affaires du client et du besoin pour cette bande transporteuse de fonctionner pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il était impossible de remplacer cette bande transporteuse qui aurait coûté 3600 euros. En utilisant le système Belzona, le coût fût de 45 euros en matériaux et la bande transporteuse fût de retour en service en 2 heures, prête pour la prochaine impression.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer