

BELZONA AUGMENTE LA DUREE DE VIE DES MELANGEURS DE BOUES NEUFS

ID: 2647

Industrie: Eau / Eaux usées

Localisation du client: Fabricant d'équipements utilisés dans les stations d'épuration en Italie

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Aout 2003

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) ,

Problem

Des effets importants d'érosion engendrent de sévères dommages sur le corps. Le fabricant de la cuve a offert au client l'opportunité de revêtir le mélangeur d'un produit Belzona spécifique pour la protection contre l'érosion



Descriptions des photographies

* 1. Le mélangeur une fois sablé et prêt pour l'application 2. Application du Belzona 2121 en cours 3. Application terminée ,

Cas d'application

Mélangeur du gateau de cambouis (boues sèches)

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-3

Faits sur Belzona

La décision de revêtir l'équipement neuf a été prise grâce aux résultats positifs sur les mélangeurs usagés qui ont été réparés puis revêtus avec Belzona dans des environnements similaires

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer