

BELZONA PROTEGE UN CONE DE POMPE A VIDE

ID: 2648

Industrie: Sucre

Localisation du client: Usine de fabrication de sucre de betterave, Etats-Unis

Application: Pompes centrifuges


Date de la demande: 1993

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Problem

Des dommages d'érosion/corrosion peuvent survenir sur la surface d'un cône de pompe à vide, du fait de l'entraînement de particules et des attaques chimiques



Descriptions des photographies

- * 1. Le retrait de tous les contaminants de la surface du cône est effectué ; aide d'une torche.
- 2. Application de Belzona 1111 pour remplir les irrégularités.
- 3. Belzona 1341 offre une protection finale contre l'érosion/corrosion. ,

Cas d'application

Cône de pompe à vide

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona CEP-8.

Faits sur Belzona

Le caractère usable des Polymères Métalliques de la Série 1000 Belzona, tel que Belzona 1111, assure dans ce cas précis que la tolérance appropriée soit respectée, ainsi qu'un remplissage de toutes les imperfections. L'utilisation d'un système de revêtement renforce d'avantage la protection apportée à l'équipement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer