

BELZONA 1391 PROTEGE UN MALAXEUR DE COSSETTES DE BETTERAVES

ID: 2650

Industrie: *Sucre*
Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*
Substrat: *Plaque en acier*
Des produits: ** Belzona 1391 (Ceramic HT Metal) ,*

Localisation du client: *Sucrierie, Royaume-Uni*
Date de la demande: *1999*

Problem

Corrosion excessive et défaillance du système de protection existant en écailles de verre



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble du site d'application. 2. L'équipement avant préparation de la surface. 3. L'application terminée avec Belzona 1391. ,

Cas d'application

Réservoir servant à malaxer les cossettes de betteraves, opérant à des températures surpassant 70°C et situé entre les portionneuses et le diffuseur

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5.

Faits sur Belzona

La corrosion du réservoir aurait, si laissée telle qu'elle, compromis le rendement du malaxeur. La solution Belzona se prête à une bonne application sur tous les coins du réservoir, et une protection fut appliquée sur les zones les plus vulnérables de la surface de celui-ci.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer