

BELZONA OFFRE UNE SOLUTION A UNE POMPE A INJECTION D'EAU

ID: 2655

Industrie: *Sucre*

Localisation du client: *Usine de canne à sucre, Australie*

Application: *Pompes centrifuges*

Date de la demande: *1996*

Substrat: *Fonte*

Des produits: ** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*

Problem

Erosion/corrosion généralisée sur la volute, les logements de bagues d'usure et la presse-étoupe de la pompe



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la pompe à plan de joint. 2. Presse-étoupe et logement de bague d'usure reconstruits. 3. Le logement complètement remis à neuf. ,

Cas d'application

Pompe à injection d'eau

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-1, 2 et 3.

Faits sur Belzona

Les pompes à injection d'eau existent dans de nombreuses usines sucrières et souffrent souvent d'érosion, de corrosion et/ou d'abrasion.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer