

# El concreto astillado de una tanquilla se reconstruyó con Belzona

ID: 2662

Industria: *Gas de petróleo*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Sustrato: *Concreto*

Productos: *\* Belzona® 4141 (Magma Build) ,  
\* Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) ,*

Ubicación del cliente: *Planta de procesamiento de gas natural en Nuevo México, USA.*

Fecha de aplicación: *Septiembre, 2001*

## Problem

*A través de los años, las diferentes características de expansión térmica de las tuberías astillaron el concreto que rodea las tuberías en la tanquilla y generó huecos profundos.*



## Descripciones de fotografías

- \* Se puede observar los huecos que tienen 8 pulgadas de profundidad ,
- \* Se puede observar el producto Belzona® 4911 aplicado en la superficie y la aplicación del Belzona® 4141 ,
- \* Vista de la unidad reconstruida ,

## Situación de la aplicación

El sistema de contención secundario de la planta consiste en una pequeñas tanquillas de colección interconectadas por una tubería de 8 pulgadas de hierro fundido.

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know How TCC-9.

## Datos de Belzona

Una inspección a la planta era inminente. La planta escogió aplicar los productos Belzona® para solventar sus problemas. Durante la inspección se obtuvieron buenos resultados.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 69524

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 69523

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

