

BELZONA EFFECTUE UNE REPARATION A L'AIDE DE CORDES

ID: 2706

Industrie: *Gaz de pétrole* Localisation du client: *Plateforme offshore, Indonésie*
Application: *Ventilateurs, soufflantes et compresseurs* Date de la demande: *Août 2005*
Substrat: *Acier carbone et néoprène*
Des produits: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) Belzona 5831 (ST-Barrier),*

Problem

Dommages sur le revêtement de néoprène et corrosion au niveau de la zone marnante.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation du néoprène. 2. Reconstruction et revêtement à l'aide de Belzona 2211 et Belzona 2121. 3. Revêtement de la zone marnante avec Belzona 5831. 4. Application terminée.

Cas d'application

Une colonne montante (riser) d'un diamètre de 20cm, revêtue de néoprène.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona VPF-3. Le néoprène a été réparé et revêtu avec Belzona 2211 et Belzona 2121. La zone marnante a été protégée avec Belzona 5831.

Faits sur Belzona

Les systèmes Belzona ont été choisis pour leur facilité d'application, et Belzona 5831 a été spécifiquement sélectionné pour sa tolérance de l'état de surface et sa capacité à durcir en conditions humides.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer