

BELZONA REPARE DES POMPES

ID: 2707

Industrie: Gaz de pétrole
Application: Pompes volumétriques
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,

Localisation du client: Société de forage en mer
Date de la demande: 1994

Problem

De la corrosion, s'étendant sur une surface de 2 à 4mm, sur les faces d'accouplement des collecteurs, engendrait des fuites et une perte d'intégrité structurelle.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale de la plateforme. 2. La pompe. 3. Application de Belzona sur la volute de la pompe. 4. Le module de débit remis à neuf.

Cas d'application

Pompes sur une plateforme pétrolière autoélevatrice.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona PDP-6.

Faits sur Belzona

La livraison de pompes de remplacement aurait pris 6 mois. Recourir à la soudure n'était pas une solution pratique, du fait des contraintes de temps. L'application Belzona n'a coûté que 9000 Euros, épargnant ainsi des millions à la plateforme.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer