BELZONA 4111 (MAGMA-QUARTZ) PERMET DE MAINTENIR LA PRODUCTION

ID: 2741

Industrie:	*Bâtiments et structures*	Localisation du client:	*Fabricant d'aliments pour les animaux, Etats-Unis*
Application:	*Zones problématiques au sol*	Date de la demande:	*Novembre 2004*
Substrat:	*Béton et acier inoxydable*		
Des produits:	** Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,*		

Problem

Le trafic de chariots élévateurs a endommagé la plaque en acier inoxydable qui fut déformée par les chariots élévateurs poussant les palettes au niveau de la plaque, la déformant davantage. Une solution était nécessaire pour éviter davantage de dommages.

Descriptions des photographies

* 1. Vue de près du problème 2. Surface préparée 3. Prêt pour le trafic ,

Cas d'application

Quai de chargement - plaque en acier inoxydable

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-5 et FPA-10.

Faits sur Belzona

Très peu de temps était nécessaire pour envisager des solutions alternatives, qui auraient été onéreuses comme ce quai fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, une inspection était prévue très prochainement, et ce problème aurait pu entraîné le quai à échouer lors de cet audit. L'utilisation économique du Belzona 4111 a permis au quai de maintenir rapidement la production.

Copyright © Belzona International Limited 2024