BELZONA ETANCHE UN TUYAU D'EVACUATION FUYANT ET INSALUBRE DANS UNE USINE AGROALIMENTAIRE

ID: 2742

Industrie: *Bâtiments et structures*

Localisation du client: *Fabricant d'aliments pour les animaux domestiques, Etats-Unis*

Application: *Zones problématiques au sol*

Date de la demande: *Juin 2007*

Substrat: *Béton*

Des produits: ** Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,*

Problem

Une fuite autour du tuyau d'évacuation permettait aux déchets de pénétrer l'étage inférieur d'emballages de production.

Descriptions des photographies

* 1. Tuyau d'évacuation insalubre et fuyant 2. Surface préparée 3. Belzona 4111 installé 4. Couvercle du tuyau d'évacuation installé ,

Cas d'application

Tuyau d'évacuation du deuxième étage localisé au-dessus de la zone d'emballages de la production

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

Seulement une petite quantité du produit a été utilisée pour résoudre un risque sanitaire et pour répondre aux normes de propreté de l'association américaine des boulangers. Ce client a une longue histoire d'applications Belzona fructueuses.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024