

BELZONA ETANCHE UN TUYAU D'EVACUATION FUYANT ET INSALUBRE DANS UNE USINE AGROALIMENTAIRE

ID: 2742

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Zones problématiques au sol

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4111 (Magma-Quartz),

Localisation du client: Fabricant d'aliments pour les animaux domestiques, Etats-Unis

Date de la demande: Juin 2007

Problem

Une fuite autour du tuyau d'évacuation permettait aux déchets de pénétrer l'étage inférieur d'emballages de production.



Descriptions des photographies

* 1. Tuyau d'évacuation insalubre et fuyant 2. Surface préparée 3. Belzona 4111 installée; 4. Couvercle du tuyau d'évacuation installé;

Cas d'application

Tuyau d'évacuation du deuxième étage localisé au-dessus de la zone d'emballages de la production

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

Seulement une petite quantité du produit a été utilisée pour résoudre un risque sanitaire et pour répondre aux normes de propreté de l'association américaine des boulanger. Ce client a une longue histoire d'applications Belzona fructueuses.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

