

# BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE CHOCOLATERIE

ID: 2743

Industrie: Bâtiments et structures  
Application: Zones problématiques au sol  
Substrat: Béton  
Des produits: \* Belzona 5231 (SG Laminate),

Localisation du client: Chocolaterie, Royaume-Uni  
Date de la demande: Décembre 2009

## Problem

*Le revêtement existant a commencé à se détériorer et des sections de la zone principale de lavage ont été retirées dévoilant le substrat en béton de dessous. Ce revêtement n'était pas seulement un problème visuel ; il représentait aussi un risque sanitaire car le personnel ne pouvait pas nettoyer suffisamment le sol comme des morceaux d'aliments restaient piégés à la surface. Cette zone présentait aussi un risque de glissade important.*



## Descriptions des photographies

\* 1-2 : Sol &grave; r&eacute;parer 3-4 : Application du sol termin&eacute;e ,

## Cas d'application

Sol de la zone de lavage dans la cuisine

## Procédé d'application

Le reste du revêtement du sol d'origine fut retiré et l'application de la surface entière du sol a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-3.

## Faits sur Belzona

Les exigences et les attentes des clients ont été entièrement respectées et ces derniers ont été très satisfaits avec les résultats. Le sol fournit une surface hygiénique qui n'abrite aucune bactérie et il offre aussi une surface antidérapante pour le personnel.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer