UNE FENETRE D'OPPORTUNITE POUR BELZONA

ID: 2746

Industrie:	*Bâtiments et structures*	Localisation du client:	*Office publique de l'habitat, Royaume-Uni*
Application:	*Zones problématiques du mur*	Date de la demande:	*Mai 2005*
Substrat:	*Béton*		
Des produits:	** Belzona 4141 (Magma Build) ,*		

Problem

Le béton des linteaux était éclaté révélant alors les fers a béton situées juste au-dessous. L'office publique de l'habitat posait de nouvelles fenêtres et désirait que des réparations soient effectuées rapidement et efficacement.

Descriptions des photographies

* 1. Linteaux endommagés 2. Nettoyage et préparation de la zone d'application 3. Application de Belzona 4141 4. Linteau terminé ,

Cas d'application

Linteaux en béton

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona WPA-4.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a été choisie comme moyen le plus rapide et simple pour effectuer les réparations,et ce en une seule fois, sans avoir besoin de conserver le coffrage en place. La capacité de protection et de résistance de Belzona contre tout éclatement futur du béton a également été l'une des considérations premières du client. L'alternative aurait été d'utiliser du mortier de ciment ou de sable pour une esthétique moindre, une performance faible, et des délais beaucoup plus longs. Le projet aura compris la réalisation de 20 linteaux de 2 mètres de longs chacun, et ce en un peu moins de 3 jours.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024