

UNE FENETRE D'OPPORTUNITE POUR BELZONA

ID: 2746

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Zones problématiques du mur

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4141 (Magma Build),

Localisation du client: Office publique de l'habitat,
Royaume-Uni

Date de la demande: Mai 2005

Problem

Le béton des linteaux était éclaté révélant alors les fers à béton situées juste au-dessous. L'office publique de l'habitat posait de nouvelles fenêtres et désirait que des réparations soient effectuées rapidement et efficacement.



Descriptions des photographies

* 1. Linteaux endommagés 2. Nettoyage et préparation de la zone d'application 3. Application de Belzona 4141 4. Linteau terminé ,

Cas d'application

Linteaux en béton

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona WPA-4.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a été choisie comme moyen le plus rapide et simple pour effectuer les réparations, et ce en une seule fois, sans avoir besoin de conserver le coffrage en place. La capacité de protection et de résistance de Belzona contre tout éclatement futur du béton a également été l'une des considérations premières du client. L'alternative aurait été d'utiliser du mortier de ciment ou de sable pour une esthétique moindre, une performance faible, et des délais beaucoup plus longs. Le projet aura compris la réalisation de 20 linteaux de 2 mètres de long chacun, et ce en un peu moins de 3 jours.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

