

LE SYSTEME DE TOITURE BELZONA FOURNIT DES AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES

ID: 2747

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Chocolaterie, Etats-Unis

Application: Zones problématiques du toit

Date de la demande: Mars 2008

Substrat: Toiture enroulée, mastic, brique et tuile en terre

Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,

Problem

Des fuites mineures provoquaient des conditions insalubres dans la cuisine et le système CVC ne pouvait pas éliminer les variations importantes de températures et d'humidité, causant une décoloration des chocolats décoratifs.



Descriptions des photographies

* 1. Devanture de la fameuse chocolaterie 2. Vue du toit avant la réparation 3. Application en cours 4. Application terminée ,

Cas d'application

Toiture d'une cuisine et d'un magasin

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1, RPA-8, RPA-10 et RPA-11.

Faits sur Belzona

Le propriétaire a remarqué la différence visible du contrôle des températures et de l'humidité juste après l'application de la première couche de Belzona 3111. Depuis la fin du projet, cette opération n'a pas dû changer le système de CVC et les chocolats sont de nouveau parfaitement délicieux.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2025


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer