

BELZONA GARDE LA PATE A PAIN AU SEC

ID: 2748

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques du toit
Substrat: Mousse / zone de construction
Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) ,

Localisation du client: Boulangerie, Etats-Unis
Date de la demande: Septembre 2002

Problem

Le soleil, la chaleur et le vieillissement ont fissuré et cloqué certaines surfaces, laissant l'eau pénétrer le bâtiment.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la toiture avec le travail en cours. 2. Vue de près du revêtement cloqué/fissuré; étant étanché avec le Système Belzona 3921 et Belzona 3111. 3. Zone problématique de la toiture étanchée. 4. Les autres zones problématiques ont été étanchées. ,

Cas d'application

Une toiture revêtue de mousse. Sa construction présente des zones en silicone et un revêtement en feutre bitumineux et de gravier.

Procédé d'application

L'application Belzona a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1 et RPA-8.

Faits sur Belzona

Avant de réaliser l'application, un essai sur un échantillon a été réalisé sur une petite fuite au-dessus du bureau du directeur général. La surface a été poncée, Belzona 3921 appliqué en deux couches, et le système Belzona 3111 (Flexible Membrane) entièrement renforcé a été installé. Après trois tempêtes de pluie et deux mois sans fuites, l'approbation a été donnée de recouvrir 150 m² sur les zones problématiques. Les surfaces du toit revêtues sont parfaites.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer