

Belzona® 3111 Flexible Membrane, una clara aplicación al sellar tragaluces

ID: 2754

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Universidad, BC, Canadá*

Solicitud: *Áreas problemáticas del techo*

Fecha de aplicación: *Agosto, 2002*

Sustrato: *Aluminio, acrílico, materiales de sellado bituminosos*

Productos: ** Belzona® 3111 (Flexible Membrane),*

Problem

Los tragaluces estaban situados en un área de reunión y presentaban un problema constante de mantenimiento. La filtración además estaba creando un problema de seguridad, entre otros



Descripciones de fotografías

* La vista muestra los tragaluces, su diseño en el techo y detalles en la canaleta Toma cerrada de una de las áreas con problemas Aplicación ya terminada ,

Situación de la aplicación

Marcos de aluminio en tragaluces

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How RPA-3

Datos de Belzona

Después de culminada la aplicación en agosto de 2003, el problema de filtración fue eliminado.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar