

Condensador de más de 40 años rejuvenecido con productos Belzona

ID: 2757

Industria: *Energía*
Solicitud: *Intercambiadores de calor*
Sustrato: *Metal Muntz*
Productos: ** Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,*
** Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Planta de energía, Illinois*
Fecha de aplicación: *Mayo, 2007*

Problem

La fuga causó un aumento del contenido de silicón de 200ppm a 4,600ppm en el agua de condensado del retorno, por lo que la caldera se contaminó, creando corrosión.



Descripciones de fotografías

- * Limpieza de tubos después de ser granallada ,
- * Personal aplicando el Belzona® 1321 ,
- * Terminando la aplicación ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Fuga entre los tubos de acero inoxidable y las láminas de los tubos de metal Muntz, en ocho de las láminas.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How HEX-1 & HEX-3.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

El exitoso historial de las aplicaciones de Belzona, en ésta y otras plantas de energía, lo convirtieron en una alternativa lógica. El ahorro en los costos de reemplazo fueron enormes y el periodo de inactividad, eliminado.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024