

El eje de enganche vuelve a recuperar su ajuste con Belzona

ID: 2759

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Transmisión de potencia mecánica*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 1111 (Super Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Productor de piedra caliza, Troy Missouri*
Fecha de aplicación: *Mayo, 2006*

Problem

Se necesitaba que el camión estuviera de vuelta en servicio en 12 horas y la rotura del rodamiento del enganche del eje había dañado el alojamiento.



Descripciones de fotografías

- * El camión 40T Volvo ,
- * Vista del eje ,
- * Parte superior del eje de enganche cubierto con Belzona® 1111 ,
- * Enganches listos para ser conectados al remolque ,

Situación de la aplicación

Parte superior de un eje de enganche de un camión Volvo

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How MPT-7. Debido a los daños en el alojamiento se instalaron de manera permanente en unos nuevos aros a la medida original.

Datos de Belzona

El cliente regularmente usa las series 1000 y 2000 de los productos Belzona. La reparación fue llevada a cabo en 12 horas evitando atrasos en la producción.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar