

Belzona detiene las filtraciones en una torre de enfriamiento

ID: 2779

Industria: Industria general
Solicitud: Áreas problemáticas del techo
Sustrato: Acero galvanizado
Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

Ubicación del cliente: Hospital, Minneapolis, Minnesota USA
Fecha de aplicación: Verano, 2008

Problem

Las torres de enfriamiento tenían una filtración. El goteo congelaba la correa y el motor durante el invierno.



Descripciones de fotografías

- * Vista del Belzona® 3921 cuando es aplicado en el ´rea ,
- * La aplicaci´n de la cinta antiadherente ,
- * Aplicaci´n Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet) ,
- * Aplicaci´n finalizada con Belzona® 3111 ,

Situaci´n de la aplicaci´n

Torre de enfriamiento de un hospital

Método de aplicaci´n

La aplicaci´n se llev´a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know How RPA-1. Se reforz´ el sistema Belzona® 3111 con el uso del acondicionador Belzona® 3291.

Datos de Belzona

La torre no debía ser parada por m´s de dos días. Luego de que se repar´ la primera filtraci´n, el cliente us´ el producto Belzona para recubrir otras tres torres.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024