

# Belzona es noticia en el periódico

ID: 2782

Industria: *Industria general*  
Solicitud: *Maquinaria de Manejo de Sólidos*  
Sustrato: *Goma*  
Productos: *\* Belzona® 2311 (SR Elastomer) ,*

Ubicación del cliente: *Periódico regional, Leeds, UK*  
Fecha de aplicación: *Mayo, 2007*

## Problem

*Un gran agujero rasgado en la cinta transportadora causado por una herramienta de metal que cayó en la cinta.*



## Descripciones de fotografías

- \* Cinta dañada ,
- \* Preparación en progreso ,
- \* Aplicación terminada y un cliente satisfecho con la buena noticia ,

## Situación de la aplicación

La cinta transportadora estaba rechazando los periódicos

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How SHM-1.

## Datos de Belzona

Debido a la naturaleza del negocio del cliente y por la necesidad particular de que esa cinta estuviera en operación por casi 24 horas, los siete días de la semana; era imposible reemplazar la cinta, lo cual hubiera costado alrededor de \$4,700. Utilizar el sistema de Belzona®, les costó unos \$62 en materiales y en dos horas tenían la cinta corriendo, lista para la próxima publicación.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ISO 9001:2015  | Belzona products are      |
| FS 695214      | manufactured under an ISO |
| ISO 14001:2015 | 9000 Registered Quality   |
| EMS 695213     | Management System.        |

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

