

Reparaciones Belzona para mangueras flotantes

ID: 2796

Industria: *Gas de petróleo*
Solicitud: *Barcos y Estructuras Offshore*
Sustrato: *Goma*
Productos: ** Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)*,

Ubicación del cliente: *Compañía petrolera*
Fecha de aplicación: *Diciembre, 1998*

Problem

Daños extensivos en la goma



Descripciones de fotografías

- * La extensi&on de los daños es claramente evidente ,
- * Aplicaci&on de Belzona® 2221 ,
- * Aplicaci&on finalizada ,

Situación de la aplicación

Manguera flotante Yokohama 24"

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12

Datos de Belzona

Inspeccionada en Febrero de 2000, la manguera aún seguía en buen estado. La reparación costó 3.000\$: una nueva manguera cuesta 70.000\$

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar