RUTINA DE REPARACIÓN DE MANGUERAS FLOTANTES CON BELZONA

ID: 2798

Industria:	*Gas de petróleo*	Ubicación del cliente:	*Compañia productora de petroleo en alta mar.*
Solicitud:	*Barcos y Estructuras Offshore*	Fecha de aplicacion:	*En curso desde 1987*
Sustrato:	*Goma*		
Productos:	** Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*		

Problem

La goma sufre daños mecánicos regularmente y requiere ser renovada para mantener la flotabilidad.

Descripciones de fotografías

* Boya típica ,
* Reparación del daño en la superficie de la manguera ,
* Aplicaciones finalizadas ,

Situación de la aplicación

Mangueras transportadoras de crudo, operando entre boyas de amarre y cisternas

Método de aplicación

La aplicación es llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12. Se limpiaron a fondo, y se dio rugosidad a las mangueras para acondicionarlas posteriormente con Belzona® 2911. El daño fue reparado con Belzona® 2211.

Datos de Belzona

Copyright © Belzona International Limited 2024

El uso de materiales Belzona, en este caso, previene futuros daños en la manguera, en particular en el material de flotación que, de ser dañado, requeriría dejar dicha manguera fuera de servicio.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024