

# Belzona repara mangueras flotantes

ID: 2799

Industria: Gas de petróleo  
Solicitud: Barcos y Estructuras Offshore  
Sustrato: Goma  
Productos: \* Belzona® 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) ,  
\* Belzona® 2131 (D&A Fluid Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Refinería, Filipinas  
Fecha de aplicación: Marzo, 2007

## Problem

El recubrimiento de goma con propiedades de flotación y aislamiento, de las mangueras transportadoras de petróleo, fue dañado por las hélices de los barcos durante el proceso de carga y descarga.



## Descripciones de fotografías

- \* Daño a la goma ,
- \* Nuevo aislamiento adherido con Belzona ,
- \* Cubierta exterior revestida y recompuesta ,
- \* Reparación finalizada ,

## Situación de la aplicación

Manguera de transporte de combustible en alta mar

## Método de aplicación

La aplicación es llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12.

## Datos de Belzona

Belzona es la opción de reparación para estos casos. El reemplazo es demasiado costoso y los retrasos, inaceptables.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar