

BELZONA RESTAURE LES ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT D'UN REMORQUEUR

ID: 2800

Industrie: Marine
Application: Navires et structures offshore
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localisation du client: Entreprise de transport, Russie
Date de la demande: Septembre 2009

Problem

Après le démantèlement, on s'aperçut que 17 rouleaux étaient endommagés, en particulier au niveau des logements, des tourillons d'arbres et des logements de fixation.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale des rouleaux démantelés. 2. Vue rapprochée des dommages subis par les rouleaux. 3. Application terminée. 4. Application terminée ,

Cas d'application

Le remorqueur était en phase de maintenance. Le système d'entraînement fut démantelé pour l'inspection.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-6, également approuvée par le Register Maritime Russe.

Faits sur Belzona

Le client a décidé de recourir aux réparations de composites proposées par nos Distributeurs. Le client reçu ainsi un service de très haute qualité, une garantie ainsi qu'une solution satisfaisante.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer