BELZONA EFFECTUE UN TRAVAIL RAPIDE POUR LA SECURITE INTERIEURE

ID: 2810

Industrie: *Militaire*
Application: *Zones problématiques au sol*
Substrat: *Pont et cloison en acier*
Des produits: ** Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,*

Localisation du client: *Garde côtière américaine*
Date de la demande: *Juillet 2006*

Problem

Le problème devait être immédiatement résolu, afin d'éviter le retardement du navire.

Descriptions des photographies

* 1. Vue du navire. 2. L’une des deux zones à réparer. 3. Commencement de l’application. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Deux vieilles cabines de douche du navire permettaient la pénétration de l'eau derrière leurs murs, entrainant une percée due à la rouille de 60 x 10 cm au niveau du pont, ainsi que la pénétration de l'eau dans la salle des machines. La cloison souffrait également d'une rouille sévère.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona FPA-1 ; un nouveau plancher et des murs de douche ont été installés pendant le durcissement du matériau Belzona.

Faits sur Belzona

La méthode alternative, onéreuse, consistait à découper une large zone de plancher et de cloison et de souder leurs remplacements en place. Ceci se serait avéré trop coûteux en temps et en argent.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024