

L'ETANCHEITE BELZONA SUR UN RESERVOIR DE STOCKAGE EVITE LA CORROSION PAR FISSURES DUE AUX CONTRAINTES

ID: 2813

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Fabricant de produits chimiques,
Royaume-Uni

Application: Joints, joints et cales

Date de la demande: Octobre 2006

Substrat: Acier inoxydable et béton

Des produits: * Système Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Les ingénieurs des matériaux sur place ont souligné le fait qu'un environnement avec de la corrosion par fissures due aux contraintes pouvait être créé si de l'eau s'infiltrait sous le fond du réservoir.



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble du réservoir en acier inoxydable 2. Gros plan sur la base de ce dernier, avant l'application du Système Belzona 3. Gros plan sur le Système Belzona une fois appliquée; 4. Les Systèmes Belzona mis en place à la base du réservoir c'est à dire ,

Cas d'application

Joint sur la base d'un réservoir de stockage en acier inoxydable.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona GSS-3.

Faits sur Belzona

Cette entreprise avait, auparavant, déjà utilisé le Système Belzona sur 8 de leurs réservoirs en acier carbone, et l'a maintenant utilisé sur 3 de leurs réservoirs en acier inoxydable. Le Système Belzona est maintenant celui choisi par le client et un programme a été mis en place afin de l'étendre à d'autres réservoirs sur place.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

