

BELZONA ETANCHE LES FUITES D'UN RESERVOIR DE STOCKAGE DE PETROLE

ID: 2816

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Centrale électrique, Italie

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Mars 2007

Substrat: Acier carbone

Des produits: * Belzona 1161 (Super UW-Metal) Belzona 1111 (Super Metal),

Problem

Corrosion du sol en métal causée par une fuite sévère de pétrole dans l'environnement. La soudure était impossible.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la fuite après le sablage de la zone 2. Application du Belzona 1161 3. Application du Belzona 1111 sur la plaque de métal 4. Positionnement et fixation de la plaque de métal à l'aide de colliers de fixation et d'une gaine ajustable. ,

Cas d'application

Réservoir de stockage de pétrole

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-1. La zone en dessous de la fuite a été déblayée avant que des plaques de renfort aient pu être collées et positionnées à l'aide de vérins ajustables.

Faits sur Belzona

Aucune soudure !!! Belzona a empêché la centrale électrique de causer des dommages considérables sur l'environnement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer