

# REPARATION DE PIQUAGES AVEC LES MANCHONS BELZONA

ID: 2820

Industrie: *Gaz de pétrole*

Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*

Substrat: *Acier carbone*

Des produits: \* *Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)*,

Localisation du client: *Plateforme en Mer du Nord*

Date de la demande: *Septembre 2005*

## Problem

*Les réparations actuelles endommagées par la corrosion des piquages ne fonctionnent pas. Cette défaillance est due à l'incapacité de préparer le piquage interne convenablement et d'appliquer le revêtement sans trous d'aiguilles.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Dommages classiques sur un piquage de petit diamètre (ceci ne peut &ecirc;tre r&eacute;paré avec un nouveau manchon !) 2. Manchon de piquage classique Belzona 1111 3. Manchon soudé & froid dans le piquage, depuis l'intérieur de la cuve, et r&eacute;paration du revêtement située autour. 4. Manchon soudé & froid en position depuis la bride. ,

## Cas d'application

Piquage de petit diamètre dans des unités de filtration d'eau de mer.

## Procédé d'application

Un manchon créé avec le Belzona 1111 correspondant au diamètre interne est soudé à froid à l'aide du Belzona 1321 selon la procédure Belzona TCC-6b.

## Faits sur Belzona

Là où l'intégrité structurelle du piquage reste intacte, mais où la corrosion dépasse les limites de la tolérance de corrosion, l'utilisation d'une solution de manchons Belzona permet d'éviter le besoin de couper le piquage et d'en souder un nouveau en place. Le système Belzona garantit un revêtement continu le long du piquage, et a été adopté par de nombreux opérateurs pour la fabrication ou la réparation d'équipement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

