

BELZONA COLLE UNE ARMATURE DE SUPPORT SUR UNE PLATEFORME PETROLIERE

ID: 2826

Industrie: *Gaz de pétrole*
Application: *Joints, joints et cales*
Substrat: *Acier carbone*
Des produits: ** Belzona 5811 (Immersion Grade),*

Localisation du client: *Exploitant pétrolier norvégien*
Date de la demande: *Janvier 2004*

Problem

De nouvelles habitations devaient être installées, cependant, le client s'inquiétait des problèmes associés avec la soudure des pieds de l'armature sur la plateforme.



Descriptions des photographies

* 1. Abaissement et alignement de l'armature secondaire en position 2. Application de calage terminée 3. Différentes parties de l'habitation en position ,

Cas d'application

Structure de support (armature secondaire) pour des quartiers d'habitations temporaires sur une plateforme pétrolière.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona modifiée GSS-9.

Faits sur Belzona

Dû au délai prolongé de durcissement lors de la phase de collage, de l'azote fut utilisé pour éviter une rouille instantané dans les fissures remplies de Belzona 5811. Pour lutter contre l'environnement très froid de la mer du Nord, 0°C en janvier, des couvertures étaient nécessaires pour permettre aux différents travaux d'être terminés.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

