

LA RENOVATION BELZONA PROTEGE UNE SORTIE DE SECOURS


ID: 2833

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5111 (Ceramic Cladding) Belzona 6111 (Liquid Anode),

Localisation du client: Bureau de police, Royaume-Uni
Date de la demande: Novembre 2010

Problem

Le trafic piétonnier régulier et l'érosion ont endommagé et usé les escaliers de cette sortie de secours et ils les ont ainsi transformés en risque possible de glissade.



Descriptions des photographies

* 1. Condition d'origine des escaliers d'entrée 2. Vue générale des escaliers d'origine 3. Application terminée des nez de marches 4. Vue générale de l'application terminée ,

Cas d'application

Escaliers d'une sortie de secours

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-8. Belzona 4411 (Granogrip) a été appliqué sur les escaliers avec les agrégats incorporés en gris et jaune. Le système Belzona 5111/6111 a été appliqué sur les rampes. Belzona 1111 a été utilisé pour lisser l'acier corrodé.

Faits sur Belzona

Cette solution fut choisie car elle est une réparation durable et rentable. Le client était extrêmement satisfait avec l'apparence esthétique de cette application. Le système Belzona antidérapant fournit une bonne adhérence et améliore la visibilité des nez de marches.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

