BELZONA ACCOMPLIT LA RENOVATION ENTIERE D'UNE CHEMINEE

ID: 2836

Industrie: Bâtiments et structures Localisation du client: Municipalité, Royaume-Uni

Application: Zones problématiques du mur Date de la demande: Juillet 2008

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4141 (Magma-Build) Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) Belzona 5811 (Immersion Grade),

Problem

La cheminée présentait plusieurs zones de béton écaillé dû à l'infiltration de l'humidité.









Descriptions des photographies

* 1. La cheminé e est modulé e pour obtenir l'accè s. 2. Certaines fissures doivent ê tre ré paré es. 3. Vue de prè s de la cheminé e, aprè s l'application. 4. Vue gé né rale de l'application terminé e,

Cas d'application

La cheminée d'une hauteur de 28 mètres du nord du Pays de Galles a subi différents travaux de réparations temporaires dans le passé, qui étaient dus à sa détérioration permanente. Une solution durable était nécessaire.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona WPA-1 et WPA-4. Les parties du béton endommagé furent réparées avec Belzona 4141 avant que la cheminée soit entièrement revêtue de Belzona 5151.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Faits sur Belzona

Les produits Belzona utilisés fournissent une réparation et une protection durables nécessaires. En particulier, Belzona 4141 est idéal pour la réparation du béton endommagé sur des surfaces cylindriques, tandis que Belzona 5151 fournit une protection contre les intempéries, en restant propre. Finalement, Belzona 5811 fut utilisé en hauteur pour fournir une résistance contre les fumées acides.

www.belzona.com