

BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE ZONE DE PREPARATION ALIMENTAIRE

ID: 2858

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Béton
Des produits: * Belzona 5231 (SG Laminate),

Localisation du client: Ecole, Royaume-Uni
Date de la demande: Octobre 2010

Problem

Le sol était glissant, créant des risques en matière de santé et de sécurité. De plus, le béton était endommagé autour des égouts.



Descriptions des photographies

* 1. Zone de sol à problèmes. 2. Zone de sol à problèmes. 3. Application terminée. 4. Application terminée ,

Cas d'application

Sol d'une zone de préparation alimentaire.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-3. Le béton fut sablé afin de retirer le revêtement existant avant d'appliquer les deux couches de Belzona 5231 au rouleau.

Faits sur Belzona

L'établissement choisit la solution Belzona parce qu'il s'agissait là d'un revêtement continu, durable et résistant à l'usure. Seuls 4 jours étaient disponibles pour la réalisation de cette application, et seul Belzona était capable d'accorder cette restriction.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

