

BELZONA INSPECTE UNE FUITE DE TUYAUTERIE

ID: 2859

Industrie: Énergie
 Application: Vannes, tuyaux et raccords
 Substrat: Acier
 Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal)
 Belzona 1291 (ES-Metal),

Localisation du client: Centrale électrique, Pays de Galles
 Date de la demande: Février 2008
 Belzona 1221 (Super E-Metal)

Problem

La fuite de cette tuyauterie affectait le rendement du système de refroidissement. A cause de la contre-pression, cette réparation devait être effectuée en charge et dans des délais très serrés. La section adjacente de la tuyauterie avait été réparée avec Belzona par le passé.



Descriptions des photographies

* 1. L'enduite du problème de la fuite. 2. Revêtement de Belzona 1111. 3. Application terminée. 4. Tuyauterie protégée avec Belzona 1341. A remarquer: la réparation antérieure située immédiatement en-dessous de la nouvelle. ,

Cas d'application

Canalisation de refroidissement de l'eau.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a. Après avoir colmaté la fuite de façon temporaire avec Belzona 1291, Belzona 1221 fut appliquée pour renforcer la réparation avant de sabler et d'appliquer une enveloppe de Belzona 1111. Belzona 1341 fut appliquée sur le dessus afin de fournir une protection contre la corrosion à la section de tuyauterie exposée.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
 Réparer • Protéger • Améliorer

Faits sur Belzona

Seulement 2 jours après la réalisation de cette application, la pression complète fut restaurée sur ce système. Cette réparation se trouve actuellement en service depuis 3 ans, la réparation antérieure est maintenant en place depuis 7 ans.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

