

BELZONA PROTEGE DES RESERVOIRS DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE CHAUFFE

ID: 2865

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Compagnie pétrolière internationale, Tchad

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: 2003

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1521 (HTS1) ,

Problem

En raison d'une faible quantité d'eau présente dans le pétrole, qui finalement se sépare à la base du réservoir, le fond de ce dernier et 1,5 mètres de la robe furent protégés contre toute future corrosion.



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble du complexe 2. Equipement pour la pulvérisation airless en fonctionnement 3. Application du Belzona 1521 en cours ,

Cas d'application

Un nouveau complexe de traitement de pétrole était en construction et comprenait des réservoirs de stockage de combustible chauffé de différentes tailles qui nécessitaient des revêtements internes.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-5 par pulvérisation airless. Ceci a été effectué après la formation du sous-traitant sur place.

Faits sur Belzona

Le produit Belzona 1521 a été choisi pour ses performances en immersion constante dans de l'eau chaude/ hydrocarbure et son application par pulvérisation était idéale en raison de la largeur des zones à recouvrir.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer