

# BELZONA REPARÉ LE CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT D'UN TOIT

ID: 2875

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Fabricant d'aliments pour animaux,  
Missouri, États-Unis

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: Avril 2007

Substrat: Métal galvanisé

Des produits: \* Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer),

## Problème

Des fuites au niveau des joints de ce conduit causaient l'échappement de gaz nauséabonds, ce qui faisait l'objet de plaintes de la part des habitants du voisinage.



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue du joint du conduit. 2. Vue rapprochée du premier joint. 3. Second joint

## Cas d'application

Conduit d'échappement situé sur un toit.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona VPF-11a.

## Faits sur Belzona

Après des années de réparations infructueuses, certaines d'entre elles difficiles, le client était prêt à faire confiance à Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer