

BELZONA RECONSTRUIT UNE BRIDE ET PERMET 5 ANS D'ETANCHEITE

ID: 2876

Industrie: *Gaz de pétrole*
 Application: *Vannes, tuyaux et raccords*
 Substrat: *Acier au carbone*
 Des produits: ** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*

Localisation du client: *FPSO Mer du Nord, Royaume-Uni*
 Date de la demande: *Août 2002*

Problem

Le tuyau a échoué à son contrôle de pression avant d'être mis en service.



Descriptions des photographies

* 1. Face de bride sablée, prête pour la réparation 2. Face formée et pression testée & agrave; 16 Bars 3. Après 5 ans de services 4. Vue de près de la face reconstruite après 5 ans de services ,

Cas d'application

Tuyau de transfert de pétrole sur FPSO dans la Mer du Nord, dans l'Industrie du Pétrole et du Gaz

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-13.

Faits sur Belzona

Le tuyau aurait été ferrailé à un coût de 30000€, le changement de la chaîne aurait été retardé entraînant une réduction de fréquence de déchargement du FPSO. La réparation de Belzona est en excellente condition après 5 ans de service.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Réparer • Protéger • Améliorer