

BELZONA RECONSTRUIT UNE BRIDE ET PERMET 5 ANS D'ETANCHEITE

ID: 2876

Industrie: Gaz de pétrole
Application: Vannes, tuyaux et raccords
Substrat: Acier au carbone
Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),

Localisation du client: FPSO Mer du Nord, Royaume-Uni
Date de la demande: Août 2002

Problem

Le tuyau a échoué à son contrôle de pression avant d'être mis en service.



Descriptions des photographies

* 1. Face de bride sablée, préparée pour la réparation 2. Face formée et pression testée à 16 Bars 3. Après 5 ans de services 4. Vue de la face reconstruite après 5 ans de services ,

Cas d'application

Tuyau de transfert de pétrole sur FPSO dans la Mer du Nord, dans l'Industrie du Pétrole et du Gaz

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-13.

Faits sur Belzona

Le tuyau aurait été ferraillé à un coût de 30000€, le changement de la chaîne aurait été retardé entraînant une réduction de fréquence de déchargement du FPSO. La réparation de Belzona est en excellente condition après 5 ans de service.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com