

BELZONA PERMET AUX TUYAUX USAGES DE FONCTIONNER

ID: 2878

Industrie: Gaz de pétrole

Application: Navires et structures offshore

Substrat: Caoutchouc

Des produits: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Localisation du client: Entreprise maritime, Canada

Date de la demande: Novembre 2000

Problem

Le tuyau chargé de ciment a présenté des signes d'usure, à travers le câble de renfort.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale de la zone endommagée 2. Les piéces lésées ont été retirées 3. Le conditionneur, la bande de renforcement et Belzona 2311 ont été utilisés pour combler la zone 4. Réparation terminée ,

Cas d'application

Tuyau en caoutchouc usagé

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-12.

Faits sur Belzona

Une réparation rapide et fiable était nécessaire plutôt qu'un remplacement, Belzona était la seule option.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer