

# BELZONA S'ATTAQUE A UN VENTILATEUR

ID: 2879

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Usine de fabrication d'acier, Hamilton, Ontario, Canada

Application: Ventilateurs, soufflantes et compresseurs

Date de la demande: Mai 2003

Substrat: Acier galvanisé

Des produits: \* Belzona 1341 (Supermetalglide),

## Problem

Ce ventilateur était constamment déséquilibré à cause des particules s'agglomérant sur l'une de ses pâles.



## Descriptions des photographies

\* 1. Ventilateur sablé; jusqu'à un profil de 75 microns, fini demi blanc. 2. La seconde couche de 1341 a été appliquée sur le ventilateur. 3. L'application sur le corps du ventilateur terminée.

## Cas d'application

Ventilateur pour traitement de l'air.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FBC-2.

## Faits sur Belzona

Le ventilateur fut équilibré dynamiquement avant et après l'application.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer